Hooldustähistuse tingmärkide tähendused

Pesemine

- pesemine keelatud
- materjal võib olla tundlik igasuguse märjalt töötlemise suhtes

- ainult käsipesu
- kõrgeim temperatuur 40 °C
- käsitseda ettevaatlikult

- pesemine on lubatud, kuid pole täpsustatud, kuidas pesta

- kõrgeim temperatuur 30 °C
- normaalne mehaaniline töötlus

- üks joon tingmärgi all tähendab, et tuleb olla ettevaatlik ehk kasutada tuleks leebemat (mõõdukat) pesutsüklit, vähendada mehaanilist toimet

- topeltjoon tähistab väga õrna pesu (nt villased materjalid)
- märgitud numbrid näitavad maksimaalset pesemistemperatuuri Celsiuse skaalal, mida ületada ei ole soovitatav

Kuivatamine

- trummelkuivatus, temperatuuri pole määratletud

- kuivatada alusele laotatult ilma väänamata ja varjus, nt villased materjalid

- trummelkuivatus tavatemperatuuril (80 °C)

- riputada kuivama varju ilma väänamata, nt õrnemad materjalid nagu siid

- trummelkuivatus madalal temperatuuril
- käsitseda ettevaatlikult

- kuivatada alusele laotatult, varjulises kohas, nt villased vms tekstiilid

- trummelkuivatus keelatud

- riputada kuivama varju, nt tekstiilid, mis ei ole värvipüsivad (siid)

- kuivatamine alusel, nt rasked tekstiilid

- alusel nõrutamine (mitte väänata), nt värvipüsivad, kuid õrnemad tekstiilid

- riputatult kuivatamine, nt pesunööril

- riputada nõrguma (mitte väänata), nt suuremõõdulised tekstiilid, mida soovitakse kuivatada kortsudeta

Keemiline puhastus

- professionaalne keemiline puhastus

- keemiline puhastus keelatud
- ärge kasutage lahusteid sisaldavaid plekieemaldajaid

- professionaalne keemiline puhastus: perkloroetüleen, süsivesinikud
- tavaline puhastusprotsess ilma piiranguteta

- professionaalne märgpuhastus
- tavapärased piiranguteta märgpuhastusvõtted

- professionaalne keemiline puhastus: perkloroetüleen, süsivesinikud.
- mõõdukas puhastusprotsess

- õrn professionaalne märgpuhastus
- väiksema mehaanilise toimega märgpuhastusvõtted õrnadele tekstiilidele

- professionaalne keemiline puhastus: süsivesinike segu
- tavapärane piiranguteta puhastamine
- kasutada ei või kaubandusvõrgus müüdavaid lahustipõhiseid plekieemaldusvahendeid.

- eriti õrn professionaalne märgpuhastus
- minimaalse mehaanilise toimega märgpuhastusvõtted eriti õrnadele tekstiilidele

- professionaalne keemiline puhastus: süsivesinike segu
- õrnatoimeline puhastusprotsess
- kasutada ei või kaubandusvõrgus müüdavaid lahustipõhiseid plekieemaldusvahendeid.

- professionaalne märgpuhastus keelatud
- ärge kasutage lahusteid sisaldavaid plekieemaldajaid

Triikimine

- triikimine keelatud

- triikimine madalal temperatuuril 110 °C
- ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (triikida reeglina ilma auruta)

- triikimine keskmisel temperatuuril 150 °C
- võib kasutada aurutriikrauda
- vältige tugevat survet

- triikimine kõrgel temperatuuril 200 °C
- võib kasutada aurutriikrauda

Pleegitamine

- pleegitamine keelatud
- kasutage ainult valgendivaba pesuainet

- pleegitamine lubatud
- võib kasutada nii hapnikukui ka klooripõhiseid valgendusvahendeid

- kahe kaldkriipsuga kolmnurk tähendab seda, et hapnikupõhised valgendusvahendid (leidub universaalsetes pesuainetes) on lubatud, aga klooripõhised mitte.

Koduvaip